

## Valdres Alpinsenter AS

# TILSYNSRAPPORT NR. 19/326-5 med pålegg

2019

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold</b> .....	<b>3</b>
4.1	<b>Observasjoner</b> .....	3
4.2	<b>Diverse opplysninger</b> .....	3
4.2.1	Opplysninger fra virksomheten .....	3

Dato for tilsyn: 06.02.2019

Sted: Valdres alpinsenter sitt anlegg og lokaler.

Tilstede:

- Valdres alpinsenter; Harald Kulhuset (daglig leder og driftsleder), Arne Slette (stedfortredende driftsleder), Knut Grøndalen (teknisk ansvarlig), Jon Erland Rønning (kjører) og Harald Høyvik (IT-ansvarlig).
- SJT; Jan Bøen (tilsynsleder) og Kuno Lundkvist (medrevisor).

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Valdres alpinsenter AS den 07.02.2019. Tema for tilsynet var virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, vedlikehold, sikkerhet ved av- og påstigning, og uhellsrapportering.

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.05.053 (Aurdal I), 2.05.057 (Aurdal II), 2.05.100 (Barnheisen) og 2.05.117 (Fjellstøl). Anleggene følger reglene som gjelder før 3. mai 2004.

Siden tilsynet var avgrenset og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegg, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

# 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

# 3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

## Avvik 1:

Virksomhetens rutiner for risikovurdering har enkelte mangler.

### Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11, bokstav a.

### Tilsynsbevis:

- Bestemmelser om hvordan risiko forbundet med driften av virksomheten identifiseres og følges opp er ikke fullført

Merknad: SJT viser i denne anledning bl.a. til [veiledning om fareidentifisering](#) og som finnes på hjemmesiden til SJT.

### Pålegg:

*Virksomheten må sikre at sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av anleggene identifiseres og følges opp. Oppdatert risikomatrix med identifiserte farepunkter samt beskrivelse av hvordan faremomentene følges opp skal innsendes til Statens Jernbanetilsyn innen **01.11. 2019**.*

## Avvik 2:

Virksomhetens bestemmelser om krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten er ikke fullført.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11, bokstav c.

Tilsynsbevis:

- Beskrivelse om krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten var ikke fullført

Pålegg:

*Virksomheten må utarbeide rutiner som sikrer at driftspersonell har nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Kopi av rutiner med kompetansematriser skal innsendes til Statens jernbanetilsyn innen **01.11.2019**.*

## **4 Andre forhold**

### **4.1 Observasjoner**

#### **Observasjon 1**

Spesielle inspeksjoner som ifølge forskrift om taubaner skal være utført innen 1. juli 2019 er ikke beskrevet i vedlikeholdsplaner.

Tilsynsbevis:

- Vedlikeholdsplan for spesielle inspeksjoner er ikke utarbeidet

Merknad: Det vises til § 10-13 i taubaneforskriften, jf. § 19-5 om overgangsordninger, samt veiledning om spesielle inspeksjoner som finnes på hjemmesiden til SJT.

### **4.2 Diverse opplysninger**

#### **4.2.1 Opplysninger fra virksomheten**

Virksomheten opplyste at mastefundamenter er sjekket og at det ikke er konstatert noen mangler

Rapportdato: 08.03.2019

Øystein Ravik  
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Jan Bøen

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signatur*

Tilsynsleder