

Sogn Skisenter AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/337-8 med pålegg

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	3
4	Andre forhold	5

Dato for tilsyn: 06.02.2019

Sted: Sogn Skisenter AS, Hafslø

Tilstede: Runar Tørvi, driftsleder. Eskil Lorås, tilsynsleder Sjt. Bernd Schmid, medrevisor Sjt.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Sogn Skisenter AS den 06.02.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, med spesielt fokus på
 - Bestemmelser om drift og vedlikehold
 - Hendelsesrapportering
 - Identifisering av risiko
 - Fordeling av ansvar og myndighet
 - Krav til kompetanse
 - Opplæring av personell som har driftsoppgaver

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.13.009 Heggmyrane og 2.13.031 Sognaheisen, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 22.01.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 28.01.2019:

- Innholdsfortegnelse til virksomhetens sikkerhetsstyringssystem
- Rutiner for daglig kontroll
- Utforming av på- og avstigningsplass, inkludert arrangementstegning for anlegg 2.13.009 (Heggmyrane) og 2.13.031 (Sognaheisen)
- Krav til kompetanse for personell som har driftsoppgaver
- Beskrivelse av ansvar og myndighet i virksomheten
- Oversikt over personell som er tilgjengelig for intervju den 06.02.2019.

Virksomheten sendte inn dokumentasjonen innen fristen.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Ansvar og myndighet, og rutiner for daglig kontroll og vedlikehold er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11 d), og § 3-11 første ledd, og §3-13 tredje ledd.

Tilsynsbevis:

- Rutiner for daglig kontroll følger ALFs sjekklister. Heisfører fyller ut sjekklisten, men i henhold til interne etablerte rutiner, sjekkes enkelte av punktene av driftsleder. Og enkelte punkter i sjekklisten er ikke relevante for anleggene.
- Det mangler beskrivelse av myndighet og ansvar for heisfører og andre funksjoner. (Som eksempel, hvem er ansvarlig for start av heis og lignende)
- Vedlikeholdsrutiner utarbeidet av ALF benyttes ved samtlige anlegg. Det er ikke foretatt en sjekk av disse rutineene mot leverandørens anvisninger til vedlikeholdsrutiner.

Pålegg:

Virksomheten må beskrive hvordan ansvar og myndighet er fordelt for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

Virksomheten må tydeliggjøre oppgavefordelingen i rutine for daglig kontroll og dokumentasjon av gjennomført kontroll.

Virksomheten må sikre at daglig kontroll og vedlikeholdsrutiner er tilpasset anleggene og dekker leverandørens anvisninger.

*Frist for å utføre pålegg settes til **01.05.2019**, virksomheten skal sende en beskrivelse til tilsynet på hvilke tiltak virksomheten har gjennomført.*

Avvik 2:

Virksomheten mangler dokumentasjon på krav til kompetanse og gjennomført opplæring av personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11 c)

Tilsynsbevis

- Det er ikke dokumentert hva slags opplæring driftspersonell har mottatt og skal ha.

Pålegg:

Virksomheten må beskrive kompetansekrav og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten har nødvendig kompetanse. Opplæring av personell skal dokumenteres.

*Frist for å utføre pålegg settes til **01.04.2019**. Virksomheten skal sende dokumentasjon på kompetansekrav og dokumentasjon på mottatt opplæring av kjører av skitrekk (heisfører) til tilsynet.*

Avvik 3:

Alle avstigningsplasser er ikke innrettet slik at de kjørende kan stige av uten fare og er ikke dokumenterte.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 10-2 første ledd, og § 2-11 a) og b)

Tilsynsbevis

- Arrangementstegning er ikke målsatt, og mangler skiltplasseringer.
- Avstigningsplasser Heggmyrane (Storetrekket), er ikke risikovurdert med tanke på sikker avstigning. Og det mangler beskrivelse av utførelse av ende og mellom avstigninger.

Pålegg:

Virksomheten må foreta en risikovurdering av avstigningsplassene. Resultatet og identifiserte tiltak skal dokumenteres, for eksempel oppdatering av instruksjer og arrangementstegning.

*Frist for å utføre pålegg settes til **01.04.2019**.*

4 Andre forhold

Observasjon:

Virksomheten har ett skitrekk fra 1987 (Storetrekket) og ett anlegg fra 2014 (Sognaheisen) som har komponenter fra før 2004. Det skal gjennomføres identifikasjon av utmattingsbelastede deler i henhold til § 10-13 i forskrift om taubaner og treffe nødvendige tiltak innen 01.07.2019.

<https://www.sjt.no/taubane/veiledning/spesielle-inspeksjoner/>

Tilsynsbevis:

- Det er ikke gjennomført identifikasjon av utmattingsbelastede deler ihht § 10-13.

Observasjon:

Virksomhetens forståelsen av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan taubaneloven skal tolkes. Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

<https://www.sjt.no/taubane/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-taubane/>

Tilsynsbevis:

- Det er gitt veiledning i hendelsesrapportering til tilsynet.

Rapportdato: 04.03.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås
Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur