

Bøverdalen Idrettslag

TILSYNSRAPPORT NR. 19/633-5 med pålegg

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	2

Dato for tilsyn: 28.03.2019

Sted: Skianlegget på Storhaugen

Tilstede:

- Representant for Bøverdalen IL: Stig Morten Moen
- SJT: Jan Bøen, Tilsynsleder. Kuno Lundkvist; medrevisor

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Bøverdalen IL den 28.02.2019. Tema for det varslede tilsynet var virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, vedlikehold, sikkerhet ved av- og påstigning, og uhellsrapportering.

Det var planlagt å ta stikkprøver knyttet til anlegg 1.05.120. Anlegget følger reglene som gjelder før 3. mai 2004. Skitrekket var ikke i drift ved tilsynsbesøket. Representanten for eier av driftstillatelsen informerte om at registrert driftsleder for anlegget er død og at noen ny driftsleder ikke er utpekt. Basert på ovenstående ble tilsynet sterkt avgrenset og det ble hovedsakelig gitt veiledning knyttet til forutsetninger for driftstillatelse.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Virksomhetens har ikke sertifisert driftsleder.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-2, første ledd.

Tilsynsbevis:

- Anlegget er registrert med driftstillatelse uten registrert driftsleder

Pålegg:

Bøverdalen IL må, før anlegget tas i drift, melde inn en ansvarlig driftsleder til Statens jernbanetilsyn.

4 Andre forhold

Representanten for virksomheten informerte om at trekktauet er skiftet ut til nytt av samme type som opprinnelig tau.

Rapportdato: 10.04.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Tilsynsleder

