

Enebakk Idrettsforening

TILSYNSRAPPORT NR. 19/64-6 med pålegg

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	3

Dato for tilsyn: 24.01.2019

Sted: Solveiglia, Enebakk

Tilstede: Jan Øivind Ørbeck, Leder Turbofjøla, Enebakk idrettsforening. Eskil Lorås, tilsynsleder SJT. Bernd Schmid, medrevisor SJT.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Enebakk idrettsforening, Solveiglia den 24.01.2019. Anleggene var ikke satt i drift for sesongen ved tilsynet. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, med spesielt fokus på
 - Bestemmelser om drift og vedlikehold
 - Hendelsesrapportering
 - Identifisering av risiko
 - Fordeling av ansvar og myndighet
 - Krav til kompetanse
 - Opplæring av personell som har driftsoppgaver

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 1.02.045 og 1.02.047, tilknyttet de utvalgte tema. Skitauene følger regelverket som gjaldt før 2004.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 20.12.2018, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 13.01.2019:

- Innholdsfortegnelse til virksomhetens sikkerhetsstyringssystem
- Rutiner for daglig kontroll
- Utforming av på og avstigningsplass, inkludert arrangementstegning
- Krav til kompetanse av personell som har driftsoppgaver
- Opplæring av personell som har driftsoppgaver
- Beskrivelse av ansvar og myndighet i virksomheten
- Oversikt over personell som er tilgjengelig for intervju den 24.01.2019.

Dokumentasjon ble innsendt innen fristen. Dokumentasjon som ikke ble innsendt innen fristen (krav til kompetanse, opplæring og beskrivelse av ansvar og myndighet), ble fremlagt ved det stedlige tilsynet.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Bemanningskrav for drift av skitau er ikke oppfylt.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-3 a)

Tilsynsbevis:

- Begge skitauene driftes til tider av kun en heisvakt. Det er ikke dokumenterte rutiner for hvordan dette skal gjennomføres.

Kommentar:

Ved stedlig tilsyn ble det drøftet med daglig leder hva kravet betyr i praksis og hvordan dette kan oppfylles. Ved behov for ytterligere veiledning kan dere ta kontakt med tilsynet.

Pålegg:

*Enebakk Idrettsforening må vurdere tiltak for at bemanningskravet skal være oppfylt til enhver tid. De må iverksette tiltak(ene) innen **01.03.2019**.*

*Enebakk Idrettsforening skal oversende en beskrivelse av tiltak(ene) til SJT innen **01.03.2019**.*

4 Andre forhold

Observasjon:

Ved gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet, ble det observert at enkelte elementer ikke er ferdigstilt enda. Virksomheten opplyste om at dette er et arbeid som pågår og vil bli ferdigstilt i nær fremtid.

Tilsynsbevis:

- Rutine for identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko er ikke komplett.

Rapportdato: 14.02.2019

Øystein Ravik

Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur