

Varingskollen Alpinsenter AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/66-8 med pålegg

2019

Innhold

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| 1 | Innledning | 2 |
| 2 | Metodikk | 2 |
| 3 | Pålegg | 3 |
| 4 | Andre forhold | 3 |

Dato for tilsyn: 25.01.2019

Sted: Varingskollen alpinsenter

Tilstede: Marie Flatbye, administrativ leder., Richard Palmgren, daglig leder. Karl Beckman, assisterende driftsleder. Joachim Sørli, driftsleder. Celine Wangen, heisfører. Eskil Lorås, tilsynsleder SJT. Bernd Schmid, medrevisor SJT.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Varingskollen Alpinsenter AS den 25.01.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, med spesielt fokus på
 - Bestemmelser om drift og vedlikehold
 - Hendelsesrapportering
 - Identifisering av risiko
 - Fordeling av ansvar og myndighet
 - Krav til kompetanse
 - Opplæring av personell som har driftsoppgaver

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.02.016, 2.02.023, 2.02.026 og 2.02.031 tilknyttet de utvalgte tema. Anlegget 2.02.031 følger reglene som gjelder fra 2004.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 20.12.2018, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 09.01.2019:

- Innholdsfortegnelse til virksomhetens sikkerhetsstyringssystem
- Rutiner for daglig kontroll
- Utforming av på og avstigningsplass, inkludert arrangementstegning på Hakkebakkeheisen (skitrekk anleggsnummer 2.02.023) og Parkheisen (skitrekk anleggsnummer 2.02.031)
- Krav til kompetanse av personell som har driftsoppgaver
- Opplæring av personell som har driftsoppgaver
- Beskrivelse av ansvar og myndighet i virksomheten
- Dokumentasjon av gjennomført større vedlikehold siste 5 år for Olaheisen (skitrekk anleggsnummer 2.02.016)
- Vedlikeholdsplaner fra 2013 – 2023 for Olaheisen (skitrekk anleggsnummer 2.02.016)
- Oversikt over personell som er tilgjengelig for intervju den 25.01.2019.

Virksomheten sendte inn etterspurt dokumentasjon innen fristen.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegg, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Eksisterende sjekklister for oppstartskontroll er ikke tilpasset det enkelte anlegg.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11 andre ledd og § 3-11 første ledd.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har ikke tilpasset sine sjekklister til leverandørens beskrivelse av oppstartskontroll.

Pålegg:

Virksomheten må sikre at leverandørens beskrivelse av daglig kontroll er ivaretatt i sjekkliste for oppstartskontroll og tilpasset det enkelte anlegg.

*Virksomheten må utføre pålegget innen **01.03.2019**. Virksomheten skal sende inn kort beskrivelse av hvordan pålegget er utført til tilsynet innen **01.03.2019**.*

Avvik 2:

Skitrekk uten driftstillatelse er ikke fjernet.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-4

Tilsynsbevis:

- Gammel Pomaheis (anleggsnummer 2.02.009) har ikke hatt driftstillatelse siden 2016.

Kommentar:

Forskrift om taubane krever at taubaner som ikke lenger har driftstillatelse skal fjernes innen ett år fra opphør av driftstillatelsen. Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra fristen dersom det sannsynliggjøres videre drift.

Pålegg:

*Varingskollen Alpinsenter AS må melde til Staten jernbanetilsyn om planlagte tiltak for anlegg med nummer 2.02.009 innen **01.03.2019**.*

4 Andre forhold

Observasjon:

Det ble observert ved tilsynet at virksomheten er i gang med å etablere et datasystem for vedlikeholdsstyring. Tilsynet har ikke kontrollert om det tidligere papirbaserte systemet i alle tilfeller var tilpasset det enkelte anlegg, og inneholdt leverandørens anvisninger til vedlikehold. Varingskollen Alpinsenter AS opplyste om at det nye systemet for vedlikeholdsstyring vil inneholde informasjon fra leverandør og være tilpasset det enkelte anlegg.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-13 tredje ledd.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har ikke for alle heiser innarbeidet leverandørens sitt vedlikeholdsprogram i sitt elektroniske dokumentasjonssystem.

Observasjon:

Det observeres at rapporteringslinjen for hendelser som skjer i anleggene kan ha en svakhet i måten det gjøres i dag. Heisførers observasjoner blir formidlet til skiftleder, som har ansvar for rapportering. Våringskollen Alpinsenter må sikre at observasjoner som heisfører gjør blir ivaretatt og rapportert, eventuelt gjøre heisfører i stand til å rapportere direkte.

Rapportdato: 14.02.2019

Øystein Ravik

Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur