

## Ørsta Skisenter AS

# TILSYNSRAPPORT NR. 21/3985-10

2021

### Innhold

<b>1</b>	<b>Om tilsynet .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Avvik og pålegg .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>3</b>

Dato for tilsyn: 17.02.2021

Sted: Ørsta Skisenter AS

Til stede: Rune Moltudal, driftsleder; Gunnar Knutsen, daglig leder/styreleder; Eskil Lorås, tilsynsleder SJT; Jan Bøen, fagrevisor SJT.

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Ørsta Skisenter AS den 17.02.2021.

Tilsynsrapporten inneholder ingen vedtak om pålegg. Virksomhetens har ikke hatt kommentarer til tidligere oversendt utkast til rapport.

# 1 Om tilsynet

Tilsynet ble gjennomført hos Ørsta Skisenter AS som tilsyn via Teams 17.02.2021. Temaer for tilsynet var:

- Vedlikehold, herunder spesielle inspeksjoner
- Redningsberedskap
- Hendelsesrapportering

I tidligere varsel om tilsynet ba Statens jernbanetilsyn (SJT) om dokumentasjon på temaene. Den mottatte dokumentasjonen viser at virksomheten har gode rutiner for drift og vedlikehold, herunder spesielle inspeksjoner.

Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre anlegg enn de(n) som ble valgt ut til stikkprøver.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen/taubanen. Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i stor grad.

Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som *tilsynsbevis*. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle *avvik*, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til *pålegg* som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

Virksomheten hadde ingen kommentarer til utkast til tilsynsrapport.

## 2 Avvik og pålegg

Det ble ikke avdekket avvik mot gjeldende regelverk ved dette tilsynet.

## 3 Andre forhold

Ved tilsynet ble det gitt veiledning i hendelsesrapportering. Hjemmesiden til tilsynet ble gjennomgått, veileder om fareidentifisering for skitrekk ble vist frem. Virksomheten presenterte en nytt type skilt som de har fått laget for å unngå at farlige hendelser oppstår ved bruk av ryggsekk med brystreim. Se bilde under.



Det ble oppdaget ved samtale med virksomheten at det er feil i dataene i SJTs taubaneregister. Dette gjelder datoer for modifisering av skitrekke Bondalseidet med anleggsnr. 2.14.012, og dato for byggeår for skitrekke Nottane med anleggsnr. 2.14.027

Rapportdato: 10.03.2021

Geir-Rune Samstad

Seniorrådgiver, Teamleder Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signatur***