

Trønder-Lyn Idrettslag

TILSYNSRAPPORT NR. 22/216-6

2022

1 Om tilsynet

Dette er endelig tilsynsrapport. Vi har ikke mottatt kommentarer til utkast til tilsynsrapport, datert 02.03.2022.

Tilsynet er gjennomført som stedlig inspeksjon av skitau hos Trønder - Lyn idrettslag, og ble varslet 24.01.2022.

Temaet for tilsynet er tilrettelegging for sikker drift av skitau 1.15.077. Tilsynet er stikkprøvebasert og det vil derfor kunne være forhold som ikke blir undersøkt under tilsynet. Vi gjør oppmerksom på at det er virksomheten som har ansvaret for sikkerheten ved sine anlegg. Vi forutsetter at virksomheten på eget initiativ følger kravene i regelverket, og at relevante tiltak gjennomføres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

2 Avvik

Det ble ikke konstatert noen avvik under tilsynet.

3 Observasjon

Observasjon 1: Oppgitt driftsleder (Kjell Arne Stokke) er ikke innmeldt til SJT

Observasjon 2: Taljer for stramming av tau kan sikres for uvedkommende

4 Andre forhold

- Det er god utsikt til påstigningsområdet fra kjøreplass
- Nødstopper (2 stk.) fungerte og var forsvarlig merket/skiltet
- Snorbrytere (ved driv- og vendehjul) fungerte
- Skitauet har forsvarlig bremselengde etter stopp (nødstopp/snorbryterstopp)
- Påstigning/avstigning var tilrettelagt for sikker ferdsel
- Slepetrase og nedfart ligger forsvarlig langt fra hverandre
- Beskrevet køordning medfører ikke kollisjonsfare fra nedfarten
- Start av skitauet var forsvarlig sikret mot uvedkommende ved en startbryter i avlåst "kjørebu", plassert ved drivstasjon.
- Roterende deler var forsvarlig inngjerdet/plassert for å sikre mot uvedkommende

Rapportdato: 17.03.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Tilsynsleder