

Idrettslaget Jardar

TILSYNSRAPPORT NR. 22/285-5 med pålegg 2022

Innhold

1	Om tilsynet	2
2	Avvik og pålegg	2
3	Observasjoner	4

Tilsynsdato 5. april 2022

Tilstede fra virksomheten: Carl Rikard Brobeck – leder i hoppgruppa og Inge Oftebro – teknisk ansvarlig

Tilstede fra SJT: Ingunn Diex Rognes – tilsynsleder og Eskil Lorås – medrevisor

1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som stedlig inspeksjon av skitau hos Idrettslaget Jardar, og ble varslet 16. mars 2022.

Temaet for tilsynet er tilrettelegging for sikker drift av skitau med anleggsnummer 1.02.060. Tilsynet er stikkprøvebasert og avgrenset til konkrete forhold. Vi gjennomgår ikke sikkerhetsstyringssystemet, men undersøker kun bestemte tekniske krav. Det vil derfor være forhold som ikke blir undersøkt under tilsynet. Vi gjør oppmerksom på at det er virksomheten som har ansvaret for sikkerheten ved sine anlegg. Vi forutsetter at virksomheten på eget initiativ følger kravene i regelverket, og at relevante tiltak gjennomføres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

Det var ikke drift i skitauet da tilsynet ble gjennomført.

2 Avvik og pålegg

Under tilsynet så vi på forhold knyttet til sikker drift for taubane med anleggsnummer 1.02.060. Taubanen er et skitau som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004.

SJT sin veileder beskriver en del eksempler på hvordan et skitau kan tilrettelegges for sikkert drift. Veilederen ligger på

https://www.sjt.no/globalassets/03_taubane/pdf/veiledning/veiledning-for-eldre-skitau.pdf

Virksomheten har ikke sendt inn kommentarer til utkastet til tilsynsrapport.

Avvik 1

Skitauet er ikke innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.

Avvik fra:

Forskrift om taubaner § 13-1 1. ledd.

Tilsynsbevis:

Påstigning/avstigning er ikke tilrettelagt for sikker ferdsel. Etter avstigningsplass møter man stoppsnora akkurat der bakken går over fra flatt til bratt oppover mot vendestasjonen. Dersom noen blir dratt med igjennom stoppsnora vil de møte en vinkel som vanskelig kan håndteres med ski, og traseen kan i seg selv utgjøre en fare for de som bruker skitauet.



Pålegg:

Virksomheten skal innrette skitauet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.

Beskrivelse av tiltakene sendes til SJT, innen **1. september 2022**, på post@sjt.no.

Veiledning:

Veilederen for skitau beskriver at akseptabelt sikkerhetsnivå kan oppnås ved at:

- Området etter snorbryter er ryddet og preparert slik at kjører ikke blir skadet ved å kjøre fra avstigningsplassen, gjennom snorbryteren og frem til det sted vedkommende stopper.

Avvik 2

Trekktauet roterer mer enn tillatt.

Avvik fra:

Forskrift om taubaner § 13-6 andre ledd.

Tilsynsbevis:

Det er for stor rotasjon i trekktauet. Det ble målt mer enn 3 rotasjoner på turen, som er ca 60 meter lang.

Pålegg:

Virksomheten skal justere skitauet slik at trekktauet ikke roterer mer enn tillatt.

Beskrivelse av tiltakene sendes til SJT, innen **1. september 2022**, på post@sjt.no.

Veiledning:

Forskrift om taubaner § 13-6 andre ledd sier at:

- For skitau med fibertau skal det ikke være mer enn 1 rotasjon pr. 60 m, dog maks 4 rotasjoner ved skitau lenger enn 240 m.

3 Observasjoner

Skitauet hadde ikke skilt for når neste løper kan stå på tauet. Virksomheten opplyser at det alltid står noen ved påstigning som følger med dette.

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i taubaneloven § 15, og kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 16.05.2022

Geir-Rune Samstad

Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Ingunn Diex Rognes

Tilsynsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*