

Uvdal Skisenter AS
Vestsidevegen 2650
3632 UVDAL

Att.:

Saksbehandler: Bjørnar Monsø, +47 73 60 40 32
Vår ref.: 23/344-16
Deres ref.:
Dato: 23.01.2024

Utkast til tilsynsrapport, redningsberedskap

Anleggsnummer 3.06.011

Om tilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) utførte et tilsyn av Uvdal skisenter AS. Tilsynet ble gjennomført som et dokumenttilsyn i februar/mars 2023 og tilstedeværelse på beredskapsøvelse 14.12.2023.

Vårt revisjonslag bestod av Bjørnar Monsø (tilsynsleder) og André Michael Kup (fagrevisor).

Fra virksomheten deltok driftsleder Peder Vikan, samt ca. 20 personer i redningsberedskapen under øvelsen.

Tema for tilsynet var redningsberedskap for stolheis 3.06.011, Numedal 2.

Tilsynet ble gjennomført som en del av vårt årlige tilsynsprogram. Tilsynet er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket under tilsynet.

Det ble under øvelsen klart at dere ikke gjennomførte en større øvelse med hele forløpet fra stans av stolheisen, med bl.a. varsling, mobilisering av redningsmannskaper, transport av redningsmannskaper og transport av gjester til trygt sted.

Basert på det som kom fram under øvelsen vurderte vi at dere ikke oppfylte regelverkets krav, og vi varslet stans av anlegget på grunn av manglende beredskap. Ref vårt brev 23/244-8 datert 15.12.2023

Dere gjennomførte øvelse og evaluering, samt dokumenterte tilfredsstillende beredskap innen dato for vedtak om stans slik at vi ikke trengte å effektivere stans. Ref. brev 23/344-13 datert 22.12.2023

Utkast til tilsynsrapport inneholder ingen vedtak, men vi forventer at dere tar inn våre observasjoner under andre forhold i deres daglige sikkerhetsarbeid, så det ikke utvikler seg til avvik fra regelverket.

Uttalelsesfrist 10.02.2024

Andre forhold

Under overværing av øvelse hos dere registrerte vi følgende som kan ha betydning for sikkerheten under drift av anlegget, og som vi forventer dere vurderer hvordan dere skal håndtere for å ivareta sikkerheten, og ikke at det utvikler seg til avvik fra regelverket:

1. Telefonliste for redningsmannskaper henger i heisbua ved påstigning, men det er ikke klart at virksomheten har kontroll på at de har tilstrekkelig redningsmannskaper tilgjengelige når stolheisen går.
 - a. Lista består av 22 personer, som er det antallet virksomheten sier de skal ha ved en beredskapssituasjon, 16 på de 8 redningslagene og 6 for andre oppgaver.
 - b. Mange av de som står på lista arbeider i anlegget når stolheisen er i drift, mens noen er bosatt i området eller er ofte på ski i anlegget.
 - c. Det kan ikke dokumenteres at alle som er oppført på lista til enhver tid når stolheisen er i drift er klar over at de er i beredskap, og at de som styrer stolheisen vet med sikkerhet at de har tilstrekkelig beredskapsmannskaper tilgjengelige
2. Informasjon om gammel beredskapsrutine med fire redningslag, fra 2021, henger fortsatt på veggen i heisbua.
3. Førstehjelpsskrinet inneholder utstyr som er gått ut på dato for flere år siden
4. Nødstopknappene for stolheisen er ikke merket og de er løse. Generelt er kontrollpanelet ikke i original stand.
5. Høyttaleranlegg testes og ser ut til å fungere i nederste del av heistrase.
6. Driftsleder forteller om at kapasiteten på stolheisen reduseres med å ikke fylle alle stoler om ikke alt redningspersonell er tilgjengelig, men rutinene er ikke dokumentert.
7. Før «øvelsen» forklarte virksomheten at årsaken til kveldsøvelse var at det var vanskelig å få personell til å møte på dagtid. Under øvelsen reflekterer virksomhetens personell over at det ikke er egnet med øvelse når det er mørkt. Og ut fra dette vurderer de å ikke holde stolheisen i drift fram til kl. 16 som de har gjort så langt i sesongen. Heisen har ikke belyningsanlegg hverken på stasjoner eller master.
8. I driftsdagboken beskrives det at man eventuelt skal kontrollerer strammevogninnstilling. Dette må kontrolleres daglig før idriftsettelse. En større endring fra dagen før kan være årsaken til en feil, for eksempel et tre som ligger på tauet.

Vi viser ellers til våre veiledere på www.sjt.no

Rapportdato:

23.01.2024

Geir-Rune Samstad
senioringeniør - revisjonsleder, tilsyn

Bjørnar Monsø
tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Vedlegg 1 Regelverk og rettigheter

Vi kan føre tilsyn og fatte vedtak

Lov om taubaner (taubaneloven¹) § 12 gir SJT myndighet til å føre tilsyn.

Vi varsler om at vi vil fatte vedtak etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven²) § 16.

Vedtak om pålegg om å gi oss opplysninger og gjennomføre korrigerende tiltak er hjemlet i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15.

Dere har rett til å få veiledning om regelverket

Etter forvaltningsloven § 11 har dere rett til å få veiledning om krav i lover og forskrifter som vi fører tilsyn etter. Dette betyr at dere kan kreve å få vite hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet, hvor dere finner dette regelverket og hvordan vi tolker krav i regelverket. Vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan dere skal oppfylle regelverket.

Dere har rett til å få informasjon om vår saksbehandling

Dere har rett til å få vite hvordan vi behandler saken og få innsyn i dokumentene i deres sak etter forvaltningsloven §§ 18-21.

Vi publiserer tilsynsrapporter på våre nettsider

Vi publiserer våre rapporter fra tilsyn med sikkerhet på våre nettsider, etter at vi har gjort en individuell vurdering om deler av rapporten skal unntas i henhold til offentleglova³ og eventuell skjermes i henhold til annet regelverk.

Dere kan kontakte oss

Ta gjerne kontakt med oss, hvis dere har spørsmål til dette brevet eller saken generelt. Dere kan sende en e-post til post@sjt.no eller ringe oss på telefon **22 99 59 00**. Vennligst angi tilsynsnummeret når dere kontakter oss.

¹ Lov om taubaner (taubaneloven) LOV-2017-05-22-29

² Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-2022-06-17-63 01.07.2022

³ Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) LOV-2021-06-18-124 01.07.2021