

Høyt og Lavt Klatrepark Hallingdal AS

TILSYNSRAPPORT NR. 13/1307-39 med pålegg

2017

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	3

Dato for tilsyn: 29.08.2017

Sted: Hallingdal Klatrepark

Tilstede: Henrik Sommer (Driftsleder), Andrea Strømme (Instruktør), Rasmus Brøgger (Instruktør), Mattias Nørbæk (Instruktør), Ronny Løvstad (Medrevisor) og Jan Bøen (Tilsynsleder)

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn i Hallingdal Klatrepark 29.08.2017. Tema for tilsynet var:

- Teknisk dokumentasjon
- Uhellsrapportering
- Drifts- og vedlikeholdsinstrukser
- Organisering, bemanning og opplæring

Det ble tatt stikkprøver av klatrepark med innretningsnummer 2253 i henhold til Forskrift om fornøyelsesinnretninger, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjør seg gjeldende for andre elementer enn de som ble valgt ut til stikkprøver.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er inntatt og vurdert i tilknytning til avvik.

3 Pålegg

Avvik 1:

Det var ikke dokumentasjon av utførte kontroller, utstyr og quickjump

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-6

Tilsynsbevis:

- Arboristvurdering ikke fremlagt
- Årlige kontroller av elementer, utstyr og quickjump ble ikke fremlagt

Virksomhetens kommentar:

Beskrivelse av rutiner for årlige kontroller av elementer og utstyr er innsendt

Vurdering:

Innsendt dokumentasjon svarer ut avviket med hensyn til krav om årlige kontroller av elementer, utstyr og quickjump.

Arboristrapport mangler og skal innsendes til Statens jernbanetilsyn.

Pålegg:

*Virksomheten må sende inn arboristrapport til Statens jernbanetilsyn innen **1. mai 2018**.*

*Virksomheten må utarbeide en internkontrollrutine med beskrivelse på årlig vedlikehold, og ha kontroll på at vedlikehold blir utført. Virksomheten må innen **1. mai 2018** ha utarbeidet en slik rutine og innsendt en kopi av denne til Statens jernbanetilsyn innen samme dato.*

4 Andre forhold

Under det stedlige tilsynet 22. juni 2016 informerte driftsleder om at det var bygget 2 nye zipliner, og leverandøren vurderte utvidelsen slik at det var 2 nye elementer i den eksisterende parken. Statens jernbanetilsyn fikk ettersendt dokumentasjon om utvidelsen den 15.09.2017, og er i en pågående prosess om dette med Høyt og lavt Klatrepark Hallingdal AS

Rapportdato: 07.03.2018

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøylesinnretning

***Dokumentet er elektronisk godkjent og
sendes uten signatur***

Jan Bøen

Tilsynsleder