

Norsk Tivolidrift AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/2908-13

2019

1 Om tilsynet

Dette tilsynet av omfatter innretning 128 ved Norsk tivolidrift AS. Det er gjennomført som en dokumentverifikasjon knyttet til krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan, jf. forskrift om fornøyelsesinnretninger¹ §2-13, første ledd.

SJTs funn knyttet til det aktuelle tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette kan SJT formulere et utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en observasjon. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

2 Avvik og pålegg

Med hjemmel i forvaltningsloven² § 16, jf. lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15, varsles mulig pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis. Frist for kommentarer settes til to - 2- uker fra brevets dato (normalt to uker etter at utkastet er sendt virksomheten).

Innholdet i varslet pålegg vil endres dersom tilsynet finner at virksomhetens kommentarer gir grunnlag for det. SJT gjør oppmerksom på at virksomheten plikter å undersøke om avvik gjør seg gjeldende for andre anlegg enn de som ble valgt ut til stikkprøver.

SJT gjør oppmerksom på at virksomheten plikter å undersøke om avvik gjør seg gjeldende for andre anlegg enn de som ble valgt ut til stikkprøver.

Avvik 1: Rapport fra kontrollorgan viser ikke til relevant standard.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13, fjerde ledd.

Tilsynsbevis:

- Oversendt rapport fra uavhengig inspeksjonsorgan (rapport fra Salwens ingeniørbyrå AB) baseres på RPSFS 2012:15 FAP 513-1. Dette kravdokumentet er mindre omfattende enn kravene i NS-EN 13814-3 kap. 4.3.
- Oversendt rapport fra uavhengig inspeksjonsorgan, sjekket opp mot standarden ISO NS-EN 13814-3; kap. 4.3, klargjør ikke at standardens krav er oppfylte.

Merknad 1:

Tilsynet presiserer at rapportene ikke er underkjent fordi de viser til svensk regelverk, men fordi de ikke viser til relevant standard. Relevant standard kan f. eks. være EN 13814.

En rapport må tydelig vise at kontrollen er utført i henhold til relevant standard, det er det som er kravet etter det norske regelverket. At svensk regelverk viser videre til samme standard er ikke tilstrekkelig. Det er ikke noe i veien med at rapporten også viser til svensk regelverk, så lenge det kommer tydelig frem at det er standarden som har vært grunnlaget for kontrollen.

Merknad 2:

Vi viser til tilgjengelig informasjon på vår hjemmeside sjt.no vedr bl.a. relevante standarder.

Mulig pålegg:

Virksomheten må innen 01.05.2020 sikre at kontroll fra uavhengig inspeksjonsorgan utføres og at den dokumenteres i overensstemmelse med relevant standard.

3 Observasjoner

Tilsynet konkluderte ikke med noen observasjoner.

Rapportdato: 02.03.2020

Arild Bruun
Seniorrådgiver, Tilsyn

Kuno Lundkvist
Tilsynsleder

**Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur**

¹ FOR-2017-06-21-907 Forskrift om fornøyelsesinnretninger,
² LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)