

Axels Tivoli Park AS

Innretning 582

TILSYNSRAPPORT NR. 19/2909-8

2019

1 Om tilsynet

Dette tilsynet av omfatter innretning 582 ved Axels tivoli park AS. Det er gjennomført som en dokumentverifikasjon knyttet til krav om årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan, jf. forskrift om fornøyelsesinnretninger¹ §2-13, første ledd.

SJTs funn knyttet til det aktuelle tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette kan SJT formulere et utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes.

Vi ber dere observere at hva gjelder innretning Nr. 582 så vil eventuelle varsler og pålegg bli gitt i det pågående arbeidet med verifikasjon og driftstillatelser for den fornøyelsesinnretningen.

Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en observasjon. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

2 Avvik

SJT gjør oppmerksom på at virksomheten plikter å undersøke om avvik gjør seg gjeldende for andre anlegg enn de som ble valgt ut til stikkprøver.

Avvik 1: Rapport fra kontrollorgan viser ikke til relevant standard.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13, fjerde ledd.

Tilsynsbevis:

- Oversendt rapport fra uavhengig inspeksjonsorgan (rapport fra Salwens ingeniørbyrå AB) baseres på RPSFS 2012:15 FAP 513-1. Dette kravdokumentet er mindre omfattende enn kravene i NS-EN 13814-3, kap. 4.3.
- Oversendt rapport fra uavhengig inspeksjonsorgan, sjekket opp mot standarden ISO NS-EN 13814-3; kap. 4.3, klargjør ikke at standardens krav er oppfylte.

Merknad 1:

Tilsynet presiserer at rapportene ikke er underkjent fordi de viser til svensk regelverk, men fordi de ikke viser til relevant standard. Relevant standard kan f. eks. være EN 13814.

En rapport må tydelig vise at kontrollen er utført i henhold til relevant standard, det er det som er kravet etter de norske regelverket. At svensk regelverk viser videre til samme standard er ikke tilstrekkelig. Det er ikke noe i veien med at rapporten også viser til svensk regelverk, så lenge det kommer tydelig frem at det er standarden som har vært grunnlaget for kontrollen.

3 Observasjoner

Tilsynet konkluderte ikke med noen observasjoner.

Rapportdato: 03.03.2020

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Kuno Lundkvist
Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

