

Namsskogan Familiepark AS

TILSYNSRAPPORT NR. 22/1252-15 med pålegg 2022

Innhold

1	Om tilsynet	2
2	Avvik og vedtak om pålegg	2
3	Observasjoner	4
4	Klagerett.....	5

Dato for digitalt møte: 22. juni 2022

Dato for befaring: 30. juni 2022

Tilstede fra virksomheten: Kristen Kvello, vedlikeholdsansvarlig, Sara Wyss driftsleder/daglig leder

Tilstede fra SJT: Eskil Lorås tilsynsleder, Trond Østerås medrevisor

1 Om tilsynet

Dette tilsynet omfatter innretning 0387, 0920 og 0977 hos Namsskogan Familiepark AS. Det er gjennomført som et tilsynsmøte via Teams 22. juni 2022 og en stedlig verifikasjon 30. juni 2022. Tilsynet er tematisk avgrenset og knyttet til sikkerhetsstyringssystem og drift av fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er basert på stikkprøver og derfor kan det være mangler som ikke er avdekket. Vi gjør oppmerksom på at virksomheten har ansvaret for sikkerheten ved innretningene. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre deler av innretningene enn det som ble valgt ut til stikkprøver.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor de enkelte innretningene. Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Avvik funnet under tilsynet må korrigeres.

SJT's funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes.

SJT har ikke mottatt uttalelser til utkast til tilsynsrapport.

2 Avvik og vedtak om pålegg

Avvik 1:

Innretningene er ikke merket med innretningsnummer fra Statens jernbanetilsyn.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-2 tredje ledd.

Tilsynsbevis:

- Samtlige innretninger mangler oblater fra SJT med innretningsnummer.

Vedtak om pålegg

Den 6. juli 2022 ble det ettersendt olat fra SJT som dere skal montere på et sted som er synlig for brukerne av innretningene. Et bilde som viser hvor oblatten har blitt montert på innretningene skal oversendes til SJT innen **1. oktober 2022**.

Avvik 2:

Tøffingtårnet har en konstruksjonsdel som kan utgjøre en fare for trådbrudd i ziplinewire.

Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-1, § 4-1 første ledd og § 2-12 første ledd.

Tilsynsbevis:

- Det er usikkert om avbøyning av zipline over trinser er innenfor akseptabel bøyeradius.



Bilde: Til venstre, trinse ved start. Til høyre, trinse ved slutt.

SJT's vurdering:

Ziplinen Tøffingtårnet er ikke bygget i henhold til klatreparkstandarden NS-EN 15567 og har elementer i sin oppbygning som gjør at det er relevant å se på andre standarder. Wire som benyttes som zipline i Tøffingtårnet er festet i bakken, og løftes deretter opp over tårnet via en trinse. Samme løsning benyttes også ved landingsplass. Wire som benyttes til å stramme en taubane vil være tilsvarende som wire brukt i Tøffingtårnet. Ifølge standarden NS-EN 12927:2019 «Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport, tau.» tabell 6, side 21, skal diameteren på trinse være minst 20 ganger større enn diameteren på wire for å ha akseptabel sikkerhet. Dersom det benyttes trinser med for liten diameter i forhold til wire kan det påføres skade på wire. Den magnetinduktive prøvingen av wire som har blitt utført, har ikke testet wire i knekkpunktet over trinse. Dere har i dag ikke kontroll på risikoen siden det er ukjent om trinsene har tilstrekkelig diameter.

Vedtak om pålegg:

Dere skal innen **1. oktober 2022** undersøke om diameter på trinser er minst 20 ganger diameter på ziplinewire, og foreta nødvendige tiltak dersom trinsene har for liten diameter. Dere skal innen samme dato sende inn dokumentasjon av trinse- og wirestørrelse og beskrive eventuelle tiltak som er utført til SJT.

Avvik 3:

Driftsleder er ikke gitt nødvendig myndighet.

Hjemmel:

Forskrift om fornøylesinnretninger § 3-2 fjerde ledd.

Tilsynsbevis:

- Driftsleder er ikke gitt myndighet i sin instruks.

Vedtak om pålegg

Driftsleder skal gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold. Dere skal innen **1. oktober 2022** bekrefte at driftsleder har i sin instruks blitt gitt myndighet i henhold til forskriftskravet.

Avvik 4:

Det er svakheter i beredskapen for innretning 0977 Tøffingtårnet.

Avvik fra:

Forskrift om fornøylesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav f).

Tilsynsbevis:

- Det er ikke gjennomført redningsøvelse på zipline.
- Førstehjelpsutstyr har gått ut på dato.

Vedtak om pålegg

Dere skal etablere en rutine som sikrer at det blir gjennomført regelmessige redningsøvelser og sende oss en kopi av rutinen. Dere skal gjennomføre en redningsøvelse så snart som mulig. Dere skal sende inn til SJT dokumentasjon på gjennomføring av øvelse(r). Dokumentasjonen skal inneholde evaluering og oppfølging av eventuelle forbedringspunkter etter øvelsen(e). Dokumentasjonen skal sendes inn innen **1. oktober 2022**.

3 Observasjoner

Ved tilsynet ble det observert praksis som ikke er avvik fra krav i forskrift om fornøyelsesinnretninger, men som øker sannsynligheten for at virksomheten, dersom praksisen fortsetter, kan medføre avvik fra krav i forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Observasjon 1:

Det er foretatt endringer i driftsbetingelser og konstruksjon som øker sikkerheten til innretningene. Disse er ikke meldt skriftlig til SJT, men dere opplyser at dere har vært i telefonkontakt med SJT:

Tilsynsbevis:

- Landingsområdet på Tøffingtårnet (0977) er ombygd med ny plattform, zipstop og brems av Zipline Europe.
- Maksvekt på publikum i zipline (0977) er satt ned fra 130 til 100 kg og minstevekt er satt opp fra 20 til 30 kg.
- Bungee-trampoline er ombygd med ny plattform.

Veiledning:

Alle endringer av fornøyelsesinnretninger skal meldes skriftlig til Statens jernbanetilsyn som skal vurdere om endringen er av en slik art at det er nødvendig å søke om ny driftstillatelse. For å melde inn endringer kan dere benytte følgende skjema:

https://skjema.onacos.no/SJT/sd/skjema/SJT112/Melding_om_endring_av_fornoyelsesinnretning

Observasjon 2:

Skjema for daglig logg mangler, for enkelte innretninger, plass for å notere hendelser og avvik.

Tilsynsbevis:

- Operatørene noterer hendelser og vedlikeholdsaktiviteter på skjema for daglig kontroll, men det er ikke avsatt plass til dette.

Veiledning:

Dere opplyser at operatørene av innretningene skal notere avvik og hendelser på skjemaene for daglig logg. Ved enkelte av innretningene er det ikke satt av egen plass for dette, noe som kan føre til at hendelser ikke blir notert.

4 Klagerett

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i tivoliloven § 15, og kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 08.09.2022

Geir-Rune Samstad

Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*