

# Knaben Alpinsenter AS

## TILSYNSRAPPORT NR. 18/135-4 med pålegg

2018

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Veiledning om nytt regelverk .....</b>	<b>3</b>

Dato for tilsyn: 13.02.2018

Sted: Knaben alpinsenter

Tilstede: Eskil Lorås, tilsynsleder, SJT, Jan Bøen, medrevisor, SJT. Chris Tommy Lindland, kjører Knaben Alpinsenter

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Knaben Alpinsenter AS den 13.02.2018. Tema for tilsynet var:

- Internkontrollsystem,
- Krav til av- og påstigning,
- Vedlikehold
- Uhellsrapportering

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.10.021 tilknyttet de utvalgte tema. Taubanen er godkjent etter reglene som gjaldt før 2004. Driftsleder ved Knaben Alpinsenter kunne ikke delta på tilsynet på grunn av sykdom.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

## 3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner / fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

### Avvik 1:

Virksomheten utfører ikke nødvendig kontroll med at anlegget er i driftssikker stand.

### Hjemmel:

Taubaneforskriften § 3-11, første ledd.

#### Tilsynsbevis:

- Strammelodd henger ikke fritt, det har pakket seg snø under lodd. Det ble opplyst at dette var forsøkt fjernet, men at spaden var defekt. Skal gjøre ny innsats.

#### Pålegg:

*Virksomheten må påse at alle punkter i driftsdagbok blir etterlevd, herunder at strammelodd skal henge fritt.*

*Virksomheten må gi tilbakemelding til Statens jernbanetilsyn på hvordan pålegget over er ivaretatt. Frist for utførelse av påleggene er innen **01.07.2018**.*

#### **Avvik 2:**

Skilter i traseen er ikke tydelige.

#### Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-14.

#### Tilsynsbevis:

- Skilter i traseen var utslitt, og hadde dårlig lesbarhet.

#### Pålegg:

*Virksomheten må bruke skilter med tydelig tekst og/eller illustrasjon om hvordan passasjerene skal forholde seg. Frist **01.07.2018**.*

## **4 Veiledning om nytt regelverk**

Ny taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-11 i ny taubaneforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny taubaneforskrift. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.

#### Tilsynsbevis:

Varslingsrutiner som er oppslått i kjørebui gir ingen instruks på hvordan det skal varsles, og hvem som skal varsles. Gir kun telefonnummer til de forskjellige etater.

Etter § 19-5 i taubaneforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i taubaneforskriften § 2-10 og 2-11 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: [https://e-skjema.no/sjt\\_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined](https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined)

Rapportdato: 09.05.2018

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og  
fornøyelsesinnretning

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signatur***

Eskil Lorås

Tilsynsleder