

Nesodden Kommune

TILSYNSRAPPORT NR. 19/60-5 med pålegg

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2

Dato for tilsyn: 23.01.2019

Sted: Brattbakken alpinsenter, Nesodden kommune

Tilstede: Eskil Lorås, tilsynsleder SJT. Bernd Schmid, medrevisor SJT. Ragnar Lebesbye, driftsleder. Jon-Terje Fjeld, assisterende driftsleder. Frank M. Martinsen, drifter. Anders Kjensli, drifter.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Nesodden kommune, Brattbakken den 23.01.2019. Anlegget var ikke satt i drift for sesongen ved tilsynet. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, med spesielt fokus på
 - Bestemmelser om drift og vedlikehold
 - Hendelsesrapportering
 - Fordeling av ansvar og myndighet
 - Krav til kompetanse
 - Opplæring av personell som har driftsoppgaver

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.02.030, tilknyttet de utvalgte tema. Anlegget er fra 2006.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 20.12.2018, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 13.01.2019:

- Innholdsfortegnelse til virksomhetens sikkerhetsstyringssystem
- Rutiner for daglig kontroll
- Utforming av på og avstigningsplass, inkludert arrangementstegning
- Krav til kompetanse av personell som har driftsoppgaver
- Opplæring av personell som har driftsoppgaver
- Beskrivelse av ansvar og myndighet i virksomheten
- Oversikt over personell som er tilgjengelig for intervju den 23.01.2019.

Virksomheten sendte inn dokumentasjon innen fristen.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Eksisterende sjekklister for oppstartskontroll er ikke tilpasset anlegget.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11 andre ledd og § 3-11 første ledd.

Tilsynsbevis:

- Leverandørens beskrivelse av daglig kontroll følges ikke

Pålegg:

Virksomheten må sikre at leverandørens beskrivelse av daglig kontroll er ivaretatt i sjekklister for oppstartskontroll og tilpasset anlegget.

*Virksomheten må utføre pålegget innen **01.03.2019**. Virksomheten skal sende inn kort beskrivelse av hvordan pålegget er utført til tilsynet innen **01.03.2019**.*

Avvik 2:

Vedlikeholdsrutiner følger ikke leverandørens beskrivelse av nødvendig vedlikehold. Utført vedlikehold dokumenteres ikke fortløpende.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-13 tredje ledd og femte ledd.

Tilsynsbevis:

- Leverandørens beskrivelse av vedlikehold følges ikke.
- Dokumentering av flytting av medbringer dokumenteres ikke fullstendig.

Pålegg:

Virksomheten må sørge for at leverandørens beskrivelse av vedlikehold blir inkludert i gjeldende vedlikeholdsrutiner.

*Virksomheten må sørge for at vedlikeholdsrutiner etterleves og utført vedlikehold dokumenteres. Frist for utførelse av pålegg settes til **01.06.2019**.*

Avvik 3:

Nesodden kommune har ikke beskrevet krav til kompetanse og opplæring av heisførere.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11 c.

Tilsynsbevis:

- Ingen dokumenterte krav til kompetanse og opplæring av Brattbakkens venner.
- Opplæring av kjørere dokumenteres ikke.

Pålegg:

Nesodden kommune må sikre at kompetanse krav er beskrevet for alt personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten. Nesodden kommune må oversende til SJT utarbeidet kompetansekrav til heisførere av skitrekke.

*Frist for utførelse av pålegg settes til **01.03.2019**.*

Avvik 4:

Nesodden kommune har ikke et dokumentert sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstillter kravene i forskriften.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11

Tilsynsbevis:

- Det er ikke utarbeidet et sikkerhetsstyringssystem i henhold til dagens regelverk
- Det er ikke beskrevet hvordan sikkerhetsmessig risiko skal følges opp.
- Beskrivelse av ansvarsfordeling mellom kommune som eier, og Brattbakkens venner som kjører anlegget på kveld og helg mangler.
- Virksomhetens rutiner for dokumentering og oppfølging av hendelser følger ikke gjeldene forskrift.

Pålegg:

Nesodden kommune må etablere et sikkerhetsstyringssystem som følger gjeldende krav.

*Frist for utførelse av pålegg er **01.06.2019**.*

Rapportdato: 14.02.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur***