

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

TILSYNSRAPPORT NR. 20/172-6 med pålegg

2019

Innhold

1	Om tilsynet	2
2	Avvik og pålegg	2
3	Observasjoner.....	3
4	Andre forhold	3

Dato for tilsyn: 13.02.2020

Sted: Hoppanleggene Midtstubakken og Holmenkollen

Til stede:

Oslo KF: Driftsleder Magnus Schæffler, Fagansvarlig taubane og hoppbakke Kristoffer Gaustad og
Seksjonsleder idrettsdrift Håvard Ellingsen

SJT: Tilsynsleder Bjørnar Monsø, Medrevisor Kuno Lundkvist

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med virksomheten.

Tilsynsrapporten inneholder 1 vedtak om pålegg og 2 observasjoner. Virksomhetens har ikke kommentert utsendt utkast til tilsynsrapport.

1 Om tilsynet

Tilsynet ble gjennomført hos Oslo KF Kultur og idrettsetaten som et stedlig tilsyn ved anleggene i Midtstubakken og Holmenkollen den 13.02.2020. Temaer for tilsynet var primært rettet mot: på- og avstigning, redningsplan (svevende transport), vedlikehold (herunder spesielle inspeksjoner), kompetansekrav, ansvar og myndighet og instruks for driftspersonell.

Det ble gjort stikkprøver ved innretning 2.03.026 Midtstulia og 3.03.005 Midtstubakken tilknyttet de valgte temaene. Anleggene er godkjent etter reglene etter 2004.

I tidligere varsel om tilsynet ba Statens jernbanetilsyn (SJT) om dokumentasjon på temaene.

Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for eventuelle andre innretninger enn de kontrollerte.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen. Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem blir vektlagt i stor grad.

Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor eventuelle avvik har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som *tilsynsbevis*. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle *avvik*, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til *pålegg* som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

2 Avvik og pålegg

Avvik 1: Evaluering av redningsøvelse er ikke komplett.

Tilsynsbevis:

Det er ikke dokumentert fullstendig evaluering av siste redningsøvelse, eks. i forhold til tidskrav og estimering av tidsforbruk om taubanen skulle være full.

Avvik fra:

Forskrift om taubaner § 3-8, 3. ledd

Pålegg:

*Virksomheten skal evaluere siste større redningsøvelse, særlig i forhold til tidskrav og estimering av tidsforbruk om taubanen skulle være full. Evalueringen skal dokumenteres og oversendes SJT innen **15.05.2020***

3 Observasjoner

Observasjon 1: Brannslukkeutstyr tilpasset virksomheten er ikke på plass.

Tilsynsbevis:

Brannslukkeapparat tilpasset elektrisk anlegg var ikke tilstede i heisførerbu, bunnstasjon Midtstubakken

Observasjon 2: Virksomhetens beredskap kan kompletteres.

Tilsynsbevis:

Beredskapsplan er ikke nevnt i heisførers instruks, eks. handling ved brann

4 Andre forhold

Virksomheten opplyser at:

- det ikke har vært uønskede hendelser
- stolheiser og skitrekk benyttes av hoppere og er ikke åpen for publikum. Tilsynet har bedt om å få tilsendt risikoanalysen for gjennomsyn
- Oslo KF, via kontrakt, kjøper driftstjenester fra Kollenhopp. Disse arbeider under Oslo KFs sikkerhetsstyringssystem og ledelse

Veiledning:

SJT har utarbeidet flere veiledere som kan være til hjelp i virksomhetens arbeid, bl.a.:

- veileder for fareidentifisering med identifisering av risiko. Den finner dere her:

https://www.sjt.no/globalassets/03_taubane/pdf/veiledning/veileder-om-fareidentifisering-for-taubane.pdf

- veileder om risikostyring som dere kan lese her:

https://www.sjt.no/globalassets/03_taubane/pdf/veiledning/veileder-risikostyring-taubane-fornoyelsesinnretninger-mars-2019.pdf

- veileder om uønskede hendelser kan dere lese her:

https://www.sjt.no/globalassets/03_taubane/pdf/veiledning/veileder-uh-taubane-07-2019.pdf

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i taubaneloven § 15, og kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 25.03.2020

Arild Bruun
Seniorrådgiver, Tilsyn

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur***

Bjørnar Monsø
Tilsynsleder