

BJØRGAN SKISENTER AS

TILSYNSRAPPORT NR. 20/56-16 med pålegg

2020

1 Om tilsynet

Generelt

Dette tilsynet av omfatter innretningene 2.16.004, 2.16.012, 2.16.015 og 2.16.017 ved Bjørgan skisenter AS. Det er gjennomført som en dokumentverifikasjon knyttet til krav om spesielle inspeksjoner, jf. forskrift om taubaner¹ §10-13.

SJTs funn knyttet til det aktuelle tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av tilsynsbevisene har SJT tidligere oversendt virksomheten et utkast til rapport og pålegg. Vi har mottatt virksomhetens tilbakemelding, datert 12.05.2020.

Virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport

Virksomheten opplyser i tilbakemelding, datert 12.05.2020, at bedriften har vært klar over et etterslep når det gjelder spesielle inspeksjoner. Den refererer bl.a. til usikkerhet og forvirring i bransjen knyttet til kravene til disse. Bedriften opplyser at den alltid har lagt stor vekt på grundig kontroll og vedlikeholdsrutiner og at man har god kontroll på tilstanden og sikkerheten til innretningene. For å få utført mye av inspeksjonsarbeidet rasjonelt er man helt avhengige av snødekke for arbeidet. Videre opplyses det at man i siste driftssesong, i tillegg til de ordinære overhalingene med 5-årsintervall, har utført flere NDT-prøver på utvalgte komponenter. Snøforhold sammen med smittesituasjonen knyttet til Covid 19 har vært en utfordring i sesongen. Derfor er noe av planlagt arbeid blitt forskjøvet utover i tid, men man mener seg kommet bra gjennom vedlikeholdsprogrammet denne våren.

Ytterligere opplyses det at virksomheten har søkt ekstern assistanse til å oppdatere sikkerhetsstyringssystemet, og at man inngått samarbeid med et firma som utfører NDT og dette har tatt noe tid.

Bjørgan Skisenter opplyser at det ikke er noen ansatte i tidsperioden 01.05. til 01.11.2020. Videre at det kvalifiserte mannskapet ikke er tilgjengelig i sommerhalvåret, da de har annen sesongansettelse. Virksomheten søker utsettelse med å sende dokumentasjon på spesielle inspeksjoner til 01.05 2021.

SJTs vurdering og konklusjon

Vi minner om at det er virksomheten som har ansvar for at regelverket etterleves. Bjørgan skisenter skal dokumentere at spesielle inspeksjoner er utført. Dokumentasjon på at dette er utført skal sendes SJT senest 01.12 2020.

2 Pålegg og avvik

Pålegg er gitt med hjemmel lov om taubaner² § 15 jf. forvaltningsloven³ § 16. Pålegg presenteres under med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1: Det er ikke gjennomført spesielle inspeksjoner.

Avvik fra: Forskrift om taubaner § 10-13.

Tilsynsbevis:

- For taubaner godkjent etter regelverket som gjaldt før 03.05.2004 var fristen for gjennomføring av spesielle inspeksjoner den 1.7.2019. Overgangsbestemmelsene ga to års frist fra forskriften ble innført til de spesielle inspeksjonene måtte være utført etter de intervaller som gjelder for spesielle inspeksjoner, jf. forskriften § 19-5. Taubaneforskriften § 10-13 krever at relevante komponenter og

¹ FOR-2017-06-21-906, Forskrift om taubaner

² LOV-2017-05-22-29, Lov om taubaner

³ LOV-1967-02-10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingspenninger skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Utvelgelsen av hvilke komponenter og konstruksjonsdeler som skal prøves skal skje på bakgrunn av virksomhetens vurdering av hvilke av disse som er mest utsatt for utmatting. Intervallene for inspeksjonene fremgår av nevnte bestemmelse og gjelder med unntak av klemmer. Vi viser videre til den veiledning som er gitt til bransjen om spesielle inspeksjoner. Disse er til opplysning tilgjengelig på sjt.no.

Merknad: Bedriften opplyser at kontroll og prøving av klemmer er foretatt, og foretas, før montering på vaier. Videre er det gjennomført MPI-kontroll av vendejulsaksling på innretning 2.16.017.

Pålegg:

Virksomheten skal dokumentere at spesielle inspeksjoner er utført for innretningene 2.16.004, 2.16.012, 2.16.015 og 2.16. 017 og sende dokumentasjon for de utførte spesielle inspeksjonene til SJT innen 01.12.2020.

3 Observasjon

Observasjon 1: Det foreligger kun generelle utvelgelseskriterier for å identifisere utmattingsutsatte komponenter og konstruksjonsdeler som skal prøves på de enkelte innretningene.

Tilsynsbevis

- Bedriften har kun utarbeidet generelle kriterier for hvilke typer komponenter og konstruksjonsdeler som bør testes. Da hver innretning er særegen basert på typ, alder, leverandør, belastning, etc. må bedriftens generelle kriterier konkretiseres, og videre dokumenteres for den enkelte innretning slik at de mest utmattingsutsatte komponentene og konstruksjonsdelene blir identifisert og testet.

4 Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere informasjon om klageretten finnes på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 18.05.2020

Arild Bruun
Seniorrådgiver, Tilsyn

Kuno Lundkvist
Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur