

## Norway's best AS

# TILSYNSRAPPORT NR. 22/191-8

2022

### Innhold

1	Om tilsynet .....	2
2	Avvik .....	2
3	Observasjon .....	2
4	Annet .....	3

Her er endelig tilsynsrapport etter dokumenttilsyn med Norway's best AS. Tilsynsrapporten inneholder ikke vedtak om pålegg.

Virksomheten har ikke kommentert utkast til tilsynsrapport.

## 1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som dokumenttilsyn av Norway's best AS, og ble varslet 02.02.2022. Dere har sendt oss dokumentasjon i forbindelse med tilsynet 16.02. og 21.03.2022.

Temaet for tilsynet er spesielle inspeksjoner av utmattingsbelastede komponenter på anleggsnummer 2.12.042 og 2.12.043.

Dere har dokumentert at spesielle inspeksjoner/bytte er gjennomført på følgende komponenter for anleggene 2.12.042 og 2.12.043:

- driv- og vendehjul
- driv- vendehjulsaksling
- opphengs- og vippebolter
- rullebatterirammer
- hengestenger

Videre er det dokumentert at medbringerklemmer er skiftet for anlegg 2.12.042. Medbringerklemmer på 2.12.043 planlegges skiftet høsten 2022, hvilket er i tråd med leverandørens (Doppelmayr) anbefalinger.

Taubanene som er plukket ut for dokumenttilsyn er stikkprøvebasert. Vi forutsetter at spesielle inspeksjoner er gjennomført, eller gjennomføres i tråd med sikkerhetsstyringssystemet på de anleggene vi ikke har tatt stikkprøver av. Vi gjør oppmerksom på virksomhetens ansvar for sikkerheten ved anleggene og forutsetter at eventuelle funn ved spesielle inspeksjoner er fulgt opp, og at relevante tiltak er gjennomført.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en observasjon.

På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes.

## 2 Avvik

Tilsynet konkluderte ikke med noen avvik.

## 3 Observasjon

**Observasjon 1** Dersom medbringerklemmer skiftes, alternativt NDT-testes i 2022, oppfyller anlegg 2.12.043 forskriftskravet til gjennomføring av spesielle inspeksjoner.

**Tilsynsbevis:**

- Virksomheten opplyser at leverandøren Doppelmayr anbefaler vedlikehold etter 10 år. Videre at klemmene:
  - er 10 år gamle
  - kontrolleres visuelt ved sesong start og slutt
  - skal byttes ut høsten 2022

## 4 Annet

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i taubaneloven § 15, og kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider [www.sjt.no](http://www.sjt.no).

Rapportdato: 01.06.2022

Geir-Rune Samstad  
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signatur*

Tilsynsleder