

Skarbakkene SA

TILSYNSRAPPORT NR. 22/202-6

2021

1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som stedlig inspeksjon av skitau hos Skarbakkene SA, og ble varslet 28.01.2022.

Temaet for tilsynet er tilrettelegging for sikker drift av skitau 1.14.028. Tilsynet er stikkprøvebasert og avgrenset til konkrete forhold. Vi gjennomgår ikke sikkerhetsstyringssystemet, men undersøker kun bestemte tekniske krav.

Det vil derfor kunne være forhold som ikke blir undersøkt under tilsynet. Vi gjør oppmerksom på at det er virksomheten som har ansvaret for sikkerheten ved sine anlegg. Vi forutsetter at virksomheten på eget initiativ følger kravene i regelverket, og at relevante tiltak gjennomføres.

Vi har ikke mottatt kommentarer til utkast til tilsynsrapport.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

2 Avvik

Det ble ikke konstatert noen avvik under tilsynet.

3 Observasjon

Observasjon 1

Nødstopp ved avstigning: Tilgjengelighet for brukere av skitau kan bedres, ettersom nødstoppet befinner seg på motsatt side av der man slipper opp tauet.

4 Andre forhold

Skitauet/anlegget sattes i drift under tilsynet:

- Nødstopp (bunn- og toppstasjon) er forsvarlig merket/skiltet fungerte
- Snorbryter er forsvarlig og fungerte
- Tauets bremselengde etter stopp (nødstopp/snorbryterstopp) er forsvarlig
- Skitauet (nylon) har ikke faste medbringere
- Det er ikke for stor rotasjon i trekktauet
- Roterende deler er forsvarlig inngjerdet/beskyttet med deksel

Rapportdato: 02.03.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Tilsynsleder

