

Eidsvoll kommune v/Frivilligsentralen

TILSYNSRAPPORT NR. 22/1203-7

2022

Innhold

1	Om tilsynet	2
2	Avvik og avslutning av tilsyn	2
3	Klagerett.....	2

1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som dokumenttilsyn av Eidsvoll Frivilligsentral, og ble varslet 7. juni 2022. Dere har sendt oss dokumentasjon i forbindelse med tilsynet 8. juni 2022.

Temaet for tilsynet er årlig uavhengig teknisk kontroll av innretningsnummer 10028.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres

2 Avvik og avslutning av tilsyn

Virksomheten har i etterkant av utkast til rapport sendt inn dokumentasjon som viser at uavhengig teknisk kontroll er gjennomført. Det er dermed ikke avdekket avvik ved dette tilsynet, og tilsynet anses med dette som avsluttet.

3 Klagerett

En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 02.09.2022

Geir-Rune Samstad

Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*